

調布市立小学校通学路合同点検実施箇所（令和5年度実施）

学校		番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容
国領小学校	交通面の点検箇所	1	国領2丁目11-2付近交差点	交通量が多く、横断者が危険。
		2	野川車橋サイクリングロードと車道接道部	野川沿いから出てくる自転車等と歩行者の衝突事故の危険性あり。
	防犯面の点検箇所	①	都道3・4・7号と京王線の立体交差	地下通路内の安全確保
第二小学校	交通面の点検箇所	1	国領町4丁目15の十字路	児童の登下校時、放課後等の時間の自転車の通行量が多い。
		2	国領町4丁目15の十字路から4丁目9の粕江通りまでの道路	多数の通学児童のほか沿道に学童あり。人通りや車・自転車の往来も多く危険。
		3	国領町5丁目36番地のT字路	児童の登下校時にスピードを出す自転車が危険。
	防犯面の点検箇所	①	国領町4丁目43の道路公団社宅	空き家のため、今後の状態が危惧される。夜には周辺が暗くなる
調和小学校	交通面の点検箇所	1	鹿島グラウンド・パークハウス南側野川沿いの道	スピードを出す自転車が多数。
		2	野川高谷橋交差点	交通量が多い。
		3	柴崎駅から品川通りまでの道	交通量・人通りともに多い。
		4	金子保育園とリトルキッズ分園間道路	交通量・人通りともに多い。
		5	大町通り(登記所～青木屋)	交通量・人通りともに多い。
	防犯面の点検箇所	①	菊野台八剱神社前の交差点	人通りの少ない時間帯がある。
若葉小学校	交通面の点検箇所	1	都道114号線(松原通り)	道幅も狭く、自転車の交通量も多いため、安全対策が必要である。
		2	若葉町3丁目19番地(本村坂)の道路	児童の登下校の時間帯にスピードを出す車が多い。
		3	若葉町2丁目20・21番地の歩道未設置道路	通学路上のスクールゾーン標示及びグリーンベルト舗装の剥離。
緑ヶ丘小学校	交通面の点検箇所	1	仙川町2丁目 第八中前の交差点	交通量が多く、道が狭い。
		2	緑ヶ丘1丁目 弁天橋近辺	歩道が狭い。
		3	緑ヶ丘2丁目 宅添橋近辺の五叉路	見通しが悪い。
		4	仙川町2-3-33 交差点(クラウドシティ仙川角)	交通量が多く、道(路側帯)が狭い。
滝坂小学校	交通面の点検箇所	1	都道118号(大正橋付近)の歩行者通路の改善および安全確保	カーブミラーの調整、ダイヤモンドの再溶着、歩道狭隘対策
		2	東つつじヶ丘1丁目17～16付近 歩道未設置の道路	外側線の再塗装、グリーンベルト舗装による歩行者通路の可視化。