

調布市立小学校通学路合同点検実施箇所（平成30年度実施）

学校	番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容
第三小学校	1	下石原3-5 若宮神社の道路の交差点	坂の下の交差点のため、車や自転車が止まらないで、通行する。
	2	上記のさらに南側の道路	坂の下の交差点のため、車や自転車が止まらないで、通行する。
	3	調布市上石原2-49はけした橋付近	暗渠のようにになっているが、危険を感じる。
	4	調布市上石原3-8鷹匠橋付近	暗渠のようにになっているが、危険を感じる。
飛田給小学校	5	上石原3丁目19の道路	児童登下校の時間帯に交通量が多く、道が狭い。
	6	飛田給3丁目22-10の坂手前	児童の登下校の時間帯に車の通行量が多く、スピードを出している車がある。
富士見台小学校	7	小島町3丁目38のT字路	角の塀が膨らみ、倒れてきそう。道路上に飛び出しており、視界が悪く、交通の妨げとなっている。
	8	小島町2丁目と3丁目、品川通りの歩道橋	①老朽化が進んでいる。 ②上部が死角で、子供が犯罪に巻き込まれても気付かれない。
	9	富士見台小学校の東側・北側の道路	①白線が消えかかっている。 ②登下校時、車の通行が多い。
	10	小島町2丁目20の皐月保育園周辺の道路	人通りが少なく暗い。
	11	小島町3丁目京王相模原線高架下道路	木が生い茂り暗い。
多摩川小学校	12	多摩川3丁目1番地、2番地交差点	信号が変わるのが早く、児童が鶴川街道を完全に横断する前に点滅赤信号に変わる。地域より報告あり。自動車の交通量も多い。
	13	多摩川3丁目16番地	交通量が多く、横断するにも道路に沿って歩行するにも危険を感じる。
布田小学校	14	布田5-54-14交差点	南北道路が一時停止になっているが、坂のため、止まらない自転車が多い。
	15	多摩川6-1交差点	南北道路が優先道路であるが、坂のため、勢いよく下ってくる自転車が多い。
	16	染地1-6-21交差点	民地の樹木がカーブミラーの死角となり危険である。
杉森小学校	17	レオ保育園から染地2丁目コンビニにかけての道路	通行児童数が多く、車も通るが、歩行者専用道路(歩道)がない。
	18	レオ保育園から染地2丁目30番地付近を交差点を左折し学校西門までの道路	通行児童数が多く、車も通るが、歩行者専用道路(歩道)がない。
染地小学校	19	染地3丁目旧16号棟付近	通学路、夕方には暗くなる。
	20	国領7丁目36付近通学路	植え込みが伸びすぎている
	21	国領7丁目56付近十字路	カーブミラーが見づらい
	22	国領町7丁目41付近	一方通行を逆走する車両が多い