

【2. 病院又は診療所】

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	安全性の評価 (Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ)	耐震改修等の予定		備考
								内容	実施時期	
1	多摩川病院 新館		調布市国領町5-31-1	病院	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」（2001年版）	$I_s/I_{so}=0.77$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.468$	Ⅱ			

【3. 劇場，観覧場，映画館又は演芸場】

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	安全性の評価 (Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ)	耐震改修等の予定		備考
								内容	実施時期	
1	調布市グリーンホール		調布市小島町2-47-1	劇場	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」（1983年版）	$I_s/I_{so}=1.033$ $C_r \cdot S_0=0.620$	Ⅲ			

【6. 百貨店，マーケットその他の物品販売業を営む店舗】

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	安全性の評価 (Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ)	耐震改修等の予定		備考	
								内容	実施時期		
1	セントラル調布ビル (西友調布店)	本体	調布市小島町1-10-1外	店舗(百貨店)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.01$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.66$	Ⅲ	耐震改修済	平成21年		
		塔屋A			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.03$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.66$					
		塔屋B			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.35$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.87$					
2	ロイヤルプラザ嶋静ビル・高野ビル	ロイヤルプラザ嶋静ビル	調布市小島町2-51-3, 9	店舗・共同住宅	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=0.56$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.36$	Ⅱ				
					地上1階	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)		$I_s/I_{so}=0.53$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.34$			
					塔屋(5階～PH階)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存壁式プレキャスト鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断指針」に定める「第1次診断法」により想定する地震動に対して所要の耐震性を確保していることを確認する方法		$I_s/I_{so}=0.33$			
		高野ビル			地上1階～5階	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		$I_s/I_{so}=0.6$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.38$			
					塔屋(PH1階～PH2階)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		$I_s/I_{so}=0.9$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.56$			
3	調布住宅 ・ 調布とうきゅう	地上4階～10階 (調布住宅)	調布市小島町2-52-1	共同住宅	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=0.36$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.23$	Ⅰ				
		地下1階～地上3階 (調布とうきゅう)		物品販売業を営む店舗	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2009年版)	$I_s/I_{so}=0.63$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.4$					

【16. 保健所，税務署その他これらに類する公益上必要な建築物】

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	安全性の評価 (Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ)	耐震改修等の予定		備考
								内容	実施時期	
1	調布市庁舎	本庁舎	調布市小島町2-35-1	庁舎	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」（2009年版）	$I_s/I_{so}=0.133$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.070$	Ⅰ	免震工事	平成30年度	免震工事完了

【17. 幼稚園，小学校等又は幼保連携型認定こども園】

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	安全性の評価 (Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ)	耐震改修等の予定		備考	
								内容	実施時期		
1	調布市立 第八中学校	校舎	調布市仙川町2-15-2	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.020$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.374$	Ⅲ	耐震改修済	平成20年	$I_{so}=0.7$	
		体育館棟			1階	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		$I_s/I_{so}=1.408$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.537$	耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.75$
					2階	「屋内運動場等の耐震性能診断基準」		$I_s=1.100$ $q=1.990$	耐震改修済	平成19年	

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	安全性の評価 (Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)	耐震改修等の予定		備考	
								内容	実施時期		
2	調布市立 飛田給小学校	校舎 1	調布市飛田給 3－2 9－1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.014$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.720$	Ⅲ	耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.7$	
		校舎 7			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.014$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.710$		耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.7$	
3	調布市立 多摩川小学校	校舎棟 1	調布市多摩川 3－2 1－1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.039$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.333$	Ⅲ	耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.7$	
		校舎棟 2			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.943$ $C_{Tu} \cdot S_D=1.420$		耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.7$	
		校舎棟 9			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.514$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.480$		耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.7$	
4	調布市立 緑ヶ丘小学校	校舎 1	調布市緑ヶ丘 2－1 6－1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.014$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.780$	Ⅲ	耐震改修済	平成20年	$I_{so}=0.7$	
		体育館			1 階	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		$I_s/I_{so}=1.027$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.410$	耐震改修済	平成17年	$I_{so}=0.75$
					2 階	「屋内運動場等の耐震性能診断基準」		$I_s=0.820$ $q=1.500$	耐震改修済	平成17年	
5	調布市立 第七中学校	校舎 1	調布市八雲台 2－1 6－1	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.014$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.780$	Ⅲ	耐震改修済	平成20年	$I_{so}=0.7$	
		校舎 1 0			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.100$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.590$				$I_{so}=0.7$	
		校舎 1 1			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.000$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.400$		耐震改修済	平成20年	$I_{so}=0.7$	
		体育館			1 階	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		$I_s/I_{so}=2.573$ $C_{Tu} \cdot S_D=3.690$	耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.75$
					2 階	「屋内運動場等の耐震性能診断基準」		$I_s=0.850$ $q=1.540$	耐震改修済	平成19年	
6	調布市立 柏野小学校	校舎 1	調布市深大寺南町 1－1－1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.214$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.870$	Ⅲ	耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.7$	
		校舎 8			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=2.343$ $C_{Tu} \cdot S_D=1.650$				$I_{so}=0.7$	
		校舎 1 1			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.086$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.800$		耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.7$	
		体育館			1 階	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		$I_s/I_{so}=4.486$ $C_{Tu} \cdot S_D=3.200$	耐震改修済	平成17年	$I_{so}=0.7$
					2 階	「屋内運動場等の耐震性能診断基準」		$I_s=0.980$ $q=1.560$	耐震改修済	平成17年	
7	調布市立 布田小学校	校舎 1	調布市染地 1－1－8 5	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.514$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.610$	Ⅲ			$I_{so}=0.7$	
		校舎 1 0			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.300$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.850$				$I_{so}=0.7$	
		校舎 1 1			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.500$ $C_{Tu} \cdot S_D=0.410$				$I_{so}=0.7$	
		給食室棟			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.871$ $C_{Tu} \cdot S_D=1.320$				$I_{so}=0.7$	
		体育館			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	$I_s=0.880$ $q=2.090$		耐震改修済	平成18年		

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	安全性の評価 (Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ)	耐震改修等の予定		備考	
								内容	実施時期		
8	調布市立 若葉小学校	校舎 1		調布市若葉町 3－17－5	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.029$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.630$	Ⅲ	耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.7$
		校舎 2				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.086$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.790$		耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.7$
		校舎 9				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.057$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.360$		耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.7$
		校舎 16				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.157$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.620$				$I_{so}=0.7$
9	調布市立 第六中学校	校舎 5		調布市国領町 3－8－23	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.009$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.327$	Ⅲ	耐震改修済	平成20年	$I_{so}=0.7$
		校舎 11				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.014$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.360$		耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.7$
		体育館	1 階			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.400$ $C_{Tu} \cdot S_0=1.510$		耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.75$
			2 階			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	$I_s=1.020$ $q=1.950$		耐震改修済	平成19年	
10	調布市立 染地小学校	校舎		調布市染地 3－1－81	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.014$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.340$	Ⅲ	耐震改修済	平成22年	$I_{so}=0.7$
11	調布市立 深大寺小学校	校舎 12		調布市深大寺元町 5－16－2	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.057$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.750$	Ⅲ	耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.7$
		校舎 24				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.043$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.490$		耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.7$
		体育館	1 階			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.200$ $C_{Tu} \cdot S_0=1.140$		耐震改修済	平成17年	$I_{so}=0.75$
			2 階			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	$I_s=0.880$ $q=1.070$		耐震改修済	平成17年	
12	調布市立 滝坂小学校	校舎 8		調布市東つつじヶ丘 1－4－1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.029$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.730$	Ⅲ	耐震改修済	平成18年	$I_{so}=0.7$
		校舎 20				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.186$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.360$		耐震改修済	平成18年	$I_{so}=0.7$
		体育館				「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	$I_s=0.845$ $q=1.707$		耐震改修済	平成19年	
13	調布市立 第三小学校	校舎 6		調布市上石原 2－19－13	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.043$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.730$	Ⅲ	耐震改修済	平成18年	$I_{so}=0.7$
		体育館	1 階			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.773$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.420$				$I_{so}=0.75$
			2 階			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	$I_s=0.980$ $q=1.790$		耐震改修済	平成17年	
14	調布市立 国領小学校	校舎 1		調布市国領町 8－1－55	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.086$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.780$	Ⅲ	耐震改修済	平成20年	$I_{so}=0.7$
		校舎 11				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.114$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.810$				$I_{so}=0.7$
		体育館	1 階			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.080$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.460$				$I_{so}=0.75$
			2 階			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	$I_s=0.810$ $q=1.470$		耐震改修済	平成19年	

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	安全性の評価 (Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ)	耐震改修等の予定		備考	
								内容	実施時期		
15	調布市立 富士見台小学校	校舎19		調布市小島町3－20－1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Ⅲ	耐震改修済	平成19年	I s o=0.7	
		校舎24				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)				I s o=0.7	
		屋内運動場	1階			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)				I s o=0.75	
			2階			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」		I s=0.800 q=1.900	耐震改修済	平成18年	
16	調布市立 北ノ台小学校	校舎1		調布市深大寺北町2－41－1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Ⅲ	耐震改修済	平成19年	I s o=0.7	
		校舎8				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		耐震改修済	平成19年	I s o=0.7	
		校舎11				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)				I s o=0.7	
		校舎18				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)				I s o=0.7	
		体育館	1階			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I s/I s o =3.040 C _{TU} ・S _D =2.330			I s o=0.75
			2階			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」		I s=1.190 q=1.820	耐震改修済	平成17年	
17	調布市立 石原小学校	校舎14		調布市富士見町1－37－1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)	Ⅲ			I s o=0.7	
		校舎22				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(1990年版)				I s o=0.7	
		特別教室棟 他	1階			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I s/I s o =1.027 C _{TU} ・S _D =0.820	耐震改修済	平成18年	I s o=0.75
			2階			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」		I s=0.820 q=1.550	耐震改修済	平成18年	
18	調布市立 第一小学校	校舎		調布市小島町1－8－1	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Ⅲ	耐震改修済	平成22年	I s o=0.7	
		体育館				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I s/I s o =1.307 C _{TU} ・S _D =0.310	耐震改修済	平成19年	I s o=0.7
19	調布市立 第四中学校	校舎①－1, 2		調布市若葉町3－15－1	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Ⅲ	耐震改修済	平成21年	I s o=0.7	
		校舎①－3, 4				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		耐震改修済	平成20年	I s o=0.7	
		体育館	1階			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I s/I s o =2.143 C _{TU} ・S _D =0.910			I s o=0.75
			2階			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」		I s=0.790 q=1.690	耐震改修済	平成19年	
20	調布市立 杉森小学校	校舎1		調布市染地2－25－4	小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	Ⅲ	耐震改修済	平成20年	I s o=0.7	
		校舎10				一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)		I s/I s o =1.129 C _{TU} ・S _D =0.800	耐震改修済	平成20年	I s o=0.7

No.	建築物の名称		建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	安全性の評価 (Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ)	耐震改修等の予定		備考
								内容	実施時期	
21	調布市立 上ノ原小学校	校舎１１		小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.014$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.490$	Ⅲ	耐震改修済	平成22年	$I_{so}=0.7$
		校舎１５			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.143$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.830$		耐震改修済	平成21年	$I_{so}=0.7$
		校舎２２			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.043$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.750$				$I_{so}=0.7$
		体育館	１階		一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.040$ $C_{Tu} \cdot S_0=1.440$		耐震改修済	平成19年	$I_{so}=0.75$
			２階					耐震改修済	平成19年	
					「屋内運動場等の耐震性能診断基準」			$I_s=0.780$ $q=1.480$		
22	調布市立 八雲台小学校	校舎１０		小学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.243$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.870$	Ⅲ	耐震改修済	平成15年	$I_{so}=0.7$
		校舎１４			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.086$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.760$		耐震改修済	平成15年	$I_{so}=0.7$
		校舎２９			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.329$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.930$		耐震改修済	平成16年	$I_{so}=0.7$
23	調布市立 第五中学校	校舎１		中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.014$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.730$	Ⅲ	耐震改修済	平成21年	$I_{so}=0.7$
		校舎８			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.057$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.770$		耐震改修済	平成22年	$I_{so}=0.7$
24	調布市立 神代中学校	校舎１４		中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.014$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.340$	Ⅲ	耐震改修済	平成21年	$I_{so}=0.7$
		校舎１８			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.014$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.400$		耐震改修済	平成21年	$I_{so}=0.7$
		校舎２０			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.014$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.720$		耐震改修済	平成22年	$I_{so}=0.7$
		校舎２６			「屋内運動場等の耐震性能診断基準」	$I_s=0.710$ $q=1.870$		耐震改修済	平成22年	
		校舎２７			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.014$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.340$		耐震改修済	平成22年	$I_{so}=0.7$
25	調布市立 第三中学校	校舎３		中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.049$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.775$	Ⅲ	耐震改修済	平成21年	$I_{so}=0.7$
		校舎１６			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.071$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.330$				$I_{so}=0.7$
		校舎３０			一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.050$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.759$		耐震改修済	平成22年	$I_{so}=0.7$
26	桐朋学園 女子部 東館		調布市若葉町１－４１－１	中学校	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.25$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.76$	Ⅲ	耐震改修済	平成20年	
27	桐朋学園 女子部 総合保健体育センター	調布市若葉町１－４１－１		体育館(学校)	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.16$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.72$	Ⅲ	耐震改修済	平成22年	
28	保惠学園幼稚園		調布市富士見町３－１－１	幼稚園	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=2.24$ $C_{Tu} \cdot S_0=1.58$	Ⅲ	耐震改修済	平成21年	$I_{so}=0.7$
29	学校法人 調布星美学園 調布星美幼稚園	調布市深大寺元町３－２１－１ ０		幼稚園	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第２次診断法」及び「第３次診断法」（２００１年版）	$I_s/I_{so}=1.05$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.75$	Ⅲ	耐震改修済	平成25年	$U=1.167, I_{so}=0.7$

【18. 老人ホーム、老人短期入所施設、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の用途	耐震診断の方法の名称	構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	安全性の評価 (Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ)	耐震改修等の予定		備考
							内容	実施時期	
1	双葉保育園	調布市小島町3-2-8-1	保育所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」及び「第3次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.13$ $C_{Tu} \cdot S_0=0.71$	Ⅲ	耐震改修済	平成21年	