

調製 平成 26 年 8 月 6 日

## 基準点成果表

座標系 9

3級基準点節点 K0319

|       | ° / "          |       | m          |
|-------|----------------|-------|------------|
| 緯 度   | 35-39-52.0802  | X     | -37196.318 |
| 経 度   | 139-34-51.2215 | Y     | -22854.546 |
| 真北方向角 | 0-08-49.9      | H     | 48.537     |
|       |                | ジオイド高 | 37.317     |
|       |                | 柱石長   |            |

| 視準点の名称     | 平均方向角       | 距離               | 備考 |
|------------|-------------|------------------|----|
|            |             | 縮尺係数<br>0.999906 |    |
|            | ° / "       | m                |    |
| ③ K0320    | 149-59-07.9 | 100.645          |    |
| ③ 10B98    | 227-57-54.6 | 110.947          |    |
| 埋 標<br>型 式 |             | 標 識<br>番 号       |    |

TS測量による

「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである

(助言番号) 平 26 関公第 65 号」

「平成 26 年 4 月 1 日付 標高改定確認済」

# 基準点の記

|                                                                                      |             |         |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------|-------------|
| 点 番 号                                                                                | K0319       | 選点年月日   | 平成26年 7月 3日 |
| 点の種類                                                                                 | 3級基準点節点     |         |             |
| 所 在 地                                                                                | 調布市仙川町2丁目10 |         |             |
| 標 識 の 種 類                                                                            | 鋳           | 埋 設 方 法 | 地 上         |
| 遠 景                                                                                  |             |         |             |
|   |             |         |             |
| 近 景                                                                                  |             |         |             |
|  |             |         |             |