

調布市立小学校通学路合同点検実施箇所（平成28年度実施）

学校名	番号	通学路の点検箇所	通学路の状況・危険の内容
第二小学校	1	国領町4丁目30山口文具店前の道路	車の行き来が多く、スピードを出している車も多い。
	2	国領町5丁目37メゾンC前の道路	品川通りへの抜け道になっており通行量が多い。該当交差点は特に見通しが悪い。
	3	国領町5丁目16-2ファミリー布田近辺の道路	交通量が多い。横断歩道がない。道路の学校から向かって左側に歩道（広い路側帯）がないために、児童が車道を横断せざるをえない。
滝坂小学校	4	調布市西つつじヶ丘2丁目1番地付近のバス通り	児童の登下校の時間帯に車や自転車の通行量が多く、スピードを出す車が多い。電柱が多すぎて傘がさせない。
	5	つつじヶ丘 とおりゃんせ	暗い。自転車でスピードを出して通る人が多い。
	6	調布市東つつじヶ丘1丁目7-2	道路が狭く見通しが悪くて危険。車やバイクが抜け道として使っている。
	7	調布市東つつじヶ丘2丁目ハイムmアンドSⅡ付近の道路	品川通りから仙川方面に行く車やバイクがスピードを出したまま狭い道路に入ってきて児童と接触しそうで危険
若葉小学校	8	湯けむりの里・パークスクエア間 T字路交差点	交通量多いにもかかわらず信号がない。 今年度中に工事中の部分が完成し、より交通量が増えると思われる。
	9	入間町2-3道路付近。 (都道114号バス通り)	歩道が狭く、ガードレールもほとんど無い
	10	若葉町三丁目 (若葉の坂)	急坂、急カーブ。さらに木が多く死角がある。 また、通り抜け車両が多い。
	11	若葉町三丁目、若葉小と四中間の道路	緩やかなカーブで見通しが悪いにもかかわらず、車が多く、スピードも出ている。
緑ヶ丘小学校	12	児童館から緑ヶ丘幼稚園前の道路にぶつかる交差点付近	見通しが悪い。
	13	弁天橋からいなげや辺りの道路	歩道が狭い。登下校時には人も車も多い。自転車で通る人もいる。
	14	仙川3-12甲州街道セブンイレブン前	甲州街道を渡る。信号はあるが、交通量が多い。
	15	宅添橋信号の坂道	押しボタン式の信号 団地工事の関係で交通量の増加 坂道から自転車がスピードを出したまま交差点を渡ってくる。

調布市立小学校通学路合同点検実施箇所（平成28年度実施）

学校名	番号	通学路の点検箇所	通学路の状況・危険の内容
国領小学校	16	国領町八丁目8角イトーヨーカドー裏からの道路	信号無く、壁が高く見通しが悪い上、減速しない車が多い。
	17	国領小学校角、ローソン前の交差点	車の右左折が多く、巻き込みが怖い。
	18	国領小学校正門前	車のすれ違い時に、正門前に回避する車両がある。
	19	国領町八丁目酒屋前の三角地帯	一時停止をしない車両、横断歩道を渡らない児童、グリーンベルトへの侵入。
	20	国領町三丁目ココスクエア角の交差点	車の右左折が多く、巻き込みが怖い。
調和小学校	21	大町通り(柴崎駅⇄品川通り)	道路幅が狭く、車がすれ違う時に歩道まで入ってくる。登校時間に大型搬入車両の駐車が目立つ。
	22	京王線高架下(菊野台3丁目)	車と人のすれちがいがギリギリで危ない。
	23	神代団地交差点(1号棟横)	スピードが速く、左右折が車が多い。