

学校名	番号	通学路の危険箇所	通学路の状況・危険の内容(具体的に)
第一小	点交 検通 箇所 の 箇所	1 調布ヶ丘3丁目1番地交差点	交通量が多いのに、信号がない。マンションの植木のため、見通しが悪い。
		2 調布ヶ丘1丁目6番地交差点	道路が狭く、車・自転車・歩行者の通行が多い。
3 調布ヶ丘4丁目15番地交差点		道路が狭く、車・自転車・歩行者の通行が多い 車のスピードが速い。	
4 深大寺元町1丁目9番地		佐須街道を渡る横断歩道に信号機がないため、危険である。	
	の防 点犯 箇所 検面	1 調布ヶ丘1丁目7番地布田天神周辺	見知らぬ人からの声掛け事案が多い。
八雲台小	点交 検通 箇所 の	1 学校南門前の甲州街道	横断歩道も何もない場所を横断する大人がいて、子どもたちが真似をするため、危険。
		2 学校南門前の歩道橋	劣化していて、安全面に疑問。
		3 三鷹通りにある学校北西角の、信号機	歩道が狭く、信号待ちが危険。
		4 学校北側の道路	道幅が狭く、車の通りも多く(抜け道)危険。
深大寺小	の交 点通 箇所 検面	1 佐須 三鷹通りの中央道深大寺バス停	道幅が狭く、通勤通学自転車とのすれ違いが危険。高架下のため、昼でもとても暗い。
		2 佐須町1丁目39番地2	下校時、イオンネットスーパーにトラックが駐車していると、横道から出てくる車がトラックの陰になり、児童が気づきにくい。
	箇所 防 面防 所 の 犯 検	① 深大寺元町5丁目6番地付近	道幅が狭く、日中も薄暗い。大通りから路地に入るため、人目が少ない。
上ノ原小	の交 点通 箇所 検面	1 深大寺南町3丁目 学校前深大寺門前の道路	全校児童の約半数が通る道路であるとともに、自転車や自動車の交通量が多い。
		2 柴崎2丁目 学校南側丁字路の交差点	信号のない横断歩道であるため、自動車がスピードを出して通行することが多い。
		3 柴崎2丁目 学校北東側の丁字路	見通しが悪く自動車がスピードを出して通行することが多い。
	の防 点犯 箇所 検面	① 柴崎2丁目28-2(柴崎公園)	人目がない場所もあり、夕暮れ時はさらに防犯上危ない。
石原小	点交 検通 箇所 の	1 富士見町3丁目2の高速下	曲がり角でもあり、自動車がスピードを出して急に來ることがある。
		2 富士見町1-37-1石原小前の信号横の歩道	一か所歩道が傾斜になっているので平らにしたい車いすも通るので危険である。
		3 富士見町4丁目7番地付近の道路	抜け道として自転車がスピードを出して走っている。
		4 富士見町2丁目17近辺の道路	近隣に新築住宅設置のため整備中
北ノ台小	点交 検通 箇所 の	1 深大寺東町6丁目27番地18付近 (野ヶ谷通りの十字路)	横断する児童が多いが、カーブになっていて見通しが悪い上に、車の往来が多く危険。
		2 深大寺東町6-26付近	野ヶ谷通りは1日を通して車、バイク、自転車共に交通量が多く、特に朝はスピードを出さず車両が多く危険。 カーブもあり、車側からの見通しが悪い。横断歩道前でもスピードを落とさない車両も多く危険。
	箇所 防 面防 所 の 犯 検	① 深大寺東町8丁目24番地20 とりで公園	児童に話しかけてくる男性がいる。安心して遊べなくなっている。
柏野小	交 点 検 面 の	1 原山通りと佐須街道の交差点	柴崎～佐須方面の車と上ノ原小方面から下ってくる車が交差する場所なので、車の通行量が多い。横断歩道に信号なく、車の判断まかせ。コンビニに駐車する車も多く、佐須街道の整備により交通量が増えている。見通しも悪く(たまたま今は角地になにもない)危険な場所
		2 佐須公園近辺	多くの児童が集まる公園だが、道路がうすぐらい。林も多く見通し悪い。
		3 佐須町4丁目付近の用水路沿い	用水路沿いの通学路。畑沿いで人通り少なく、冬場はかなり暗い。