

広域交通問題等対策特別委員会資料

令和 7 年 1 1 月 4 日

1 トンネル工事の全体概要について

資料 1 東京外環トンネル工事の状況（市作成）

2 外環事業シールドトンネル工事の状況等について

資料 2－1 東京外かく環状道路（関越～東名）中央 J C T 南側ランプシールドトンネル工事の「工事の状況」や「事業用地外の掘進」などに関するオープンハウスの資料

資料 2－2 中央 J C T 南側ランプシールドトンネル工事の「工事の状況」や「事業用地外の掘進」などに関する主なご質問とその回答（令和 7 年 9 月 9 日時点）

資料 2－3 オープンハウス及び意見交換の場（中央 J C T）の開催結果概要（市作成）

資料 2－4 東京外かく環状道路（関越～東名）中央 J C T 付近及びシールドトンネル工事の状況等をお知らせするオープンハウスの資料

資料 2－5 外環事業シールドトンネル工事の状況等に関する主なご質問とその回答（令和 7 年 7 月 3 0 日時点）

資料 2－6 オープンハウス及び意見交換の場（中央 J C T・事業進捗）の開催結果概要（市作成）

資料 2－7 東京外かく環状道路 中央 J C T B ランプシールドトンネル工事 今後の事業用地外の掘進作業に関するお知らせ

資料 2－8 東京外かく環状道路 中央 J C T F ランプシールドトンネル工事のお知らせ（通過 1 ヶ月前）

資料 2－9 令和 7 年度第 3 回関東地方整備局事業評価監視委員会 審議結果

資料 2－1 0 令和 7 年度第 3 回事業評価監視委員会資料 3 東京外かく環状道路（関越～東名）

資料 2－1 1 令和 7 年度第 3 回事業評価監視委員会資料 3－（1）東京外かく環状道路（関越～東名）（バックデータ）

3 地盤補修の進捗状況等について

- 資料 3－1 地表面陥没・空洞事故に係る事業者の対応状況について
- 資料 3－2 地盤補修等に関する意見交換の場の資料
- 資料 3－3 地盤補修等に関する意見交換の場の開催結果概要（市作成）
- 資料 3－4 地盤補修の施工状況等に関するオープンハウスの資料【地盤補修の施工状況】
- 資料 3－5 地盤補修の施工状況等に関するオープンハウスの資料【シールドトンネル工事の状況等】
- 資料 3－6 地盤補修の施工状況等に関するオープンハウス及び意見交換の場におけるご意見とその対応のとりまとめ（令和 7 年 10 月 3 日時点）
- 資料 3－7 東京外かく環状道路（関越～東名）地盤補修の施工状況・中央 JCT 付近及びシールドトンネル工事の状況等をお知らせするオープンハウスの資料【地盤補修の施工状況】
- 資料 3－8 東京外かく環状道路（関越～東名）地盤補修の施工状況・中央 JCT 付近及びシールドトンネル工事の状況等をお知らせするオープンハウスの資料【中央 JCT 付近及びシールドトンネル工事の状況等】
- 資料 3－9 オープンハウス及び意見交換の場（滝坂小学校）の開催結果概要（市作成）
- 資料 3－10 地盤改良体造成作業中の気泡発生に伴うモニタリング結果について

【参考資料】

- 参考資料 1 東京外かく環状道路（関越～東名）概念図
- 参考資料 2 外環ジャーナル（2025 年 9 月号）