

## 分譲マンション耐震化促進事業実施計画書【耐震診断】

調布市分譲マンション耐震化促進助成金交付要綱に基づく耐震診断について、次のとおり計画したので報告します。

令和6年 4月 1日

調 布 市 長 宛

### 耐震診断機関

住 所 調布市小島町2-35-1  
 会社名 (株)調布建築設計事務所  
 1級建築士事務所大臣登録第123号  
 氏 名 調布一郎  
 1級建築士大臣登録第456号  
 電 話 042-481-7545

### 1 分譲マンション代表者

(1)氏 名	住宅二郎
(2)住 所	調布市小島町2丁目35番地1 調布住宅マンション101
(3)連絡先(電話)	042-481-7111


### 2 分譲マンション概要

(1)名 称	調布住宅マンション	
(2)所在地	調布市小島町2丁目35番地1	
(3)併用用途	<input checked="" type="checkbox"/> 有 ( <input checked="" type="checkbox"/> 店舗 <input type="checkbox"/> 飲食店 <input type="checkbox"/> 事務所 <input checked="" type="checkbox"/> その他(診療所) <input type="checkbox"/> 無             )	
(4)建築確認年月日	昭和54年10月 1日 第1234号	
(5)検査済証年月日	昭和55年 8月31日 第1234号	
(6)構造	鉄筋コンクリート造一部鉄骨造	
(7)床面積	階	床面積 (㎡)
	P H	10
	4 F	120
	3 F	120
	2 F	200
	1 F	200
	B 1 F	50
	床面積の合計	700
(8)高さ	15.3 m	
(9)特記事項	1階部分ピロティあり	

### 3 耐震診断概要

(1)耐震診断方法	<input checked="" type="checkbox"/> 二次診断 <input type="checkbox"/> 三次診断 <input type="checkbox"/> その他( ) <input type="checkbox"/> 精密診断(木造)
(2)診断プログラム	A B C 診断Ver2.0
(3)実施する調査	コア抜き, はつり調査, 超音波探傷
(4)評定機関の名称	調布構造評価センター
(5)特記事項	調査結果により三次診断の可能性はある。

4 耐震診断実施体制



5 工程表

	5月		6月		7月		備考
	1	15	1	15	1	15	
①業務委託契約	●→						
②目視調査	●→						
③コンクリートコア抜き・試験		●→					
④鉄骨超音波探傷試験		●→					
⑤解析・診断		●→					
⑥技術評定					●→		
⑦診断完了・提出						●→	

6 備考